

**УТВЕРЖДАЮ**

Технический директор

ООО «Автозаводская ТЭЦ»

Решетников В.В.

### Предварительная дефектная ведомость

21.02.17 г. Членами комиссии была произведена проверка технического состояния автомобиля КАМАЗ- 54115-15 гос. № Т708ТО52, в ходе которой были выявлены следующие дефекты:

п/п №	Наименование дефекта	Работы по устранению дефекта
1.	Течь сальников первичного и вторичного вала КПП. Износ муфт 2-3, 4-5 передачи. Повышенный шум подшипников КПП. Заклинивание 3 и 5 передач после включения. Повышенный люфт хвостовика КПП.	1.КПП – снятие установка. 2.КПП – ремонт.
2.	Повышенный люфт рулевой.	1. Снятие установка рулевых тяг. 2. Замена рулевых пальцев. 3. Схождение передней оси.

Состав комиссии:

Начальник ЦЦР

Тырышкина Д.М.

Зам. начальника ЦЦР

Краснопёров А.В.

Механика ЦЦР

Конопелькина А.И.